

datējums	celtniecība	1870to g.sāk.-1879.g.
	pārbūves	20.gs.1.cet. (domājams, apvienota ar blakus ēku vai pagarināta); 20.gs.2.p. (2.stāvs pagalmā)
stāvu skaits		1,5; pagalmā daļai 2 stāvi; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	Ķieģeļi; mezonīns – ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	S mezonīns
	jaunas izbūves	1
	materiāls	J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	VA, labots
	zeldmiņi	VA
	mezonīni	VA
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	30 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN (2 J virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	5 MN (1 ar MET galu)
dekors	sākotnējs	MA palodzes, pilastrī, sandriki, loga apmale zeldmiņi; dēļu dzega
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes; dēļu dzega
detalās		2 S MET enkuri.
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Strautu 1</b>

kadastrs	62010230057001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
apkārtējai videi arhitektoniski un telpiski piemērota ielas frontes apbūves ēka

zudumi
slēgi; 2 V piebūves pagalmā; aizmūrēta galv. ieejas durvju aila; pilnībā mainīta pagalma fasāde

autentiskuma pakāpe	40%
Apjoms - 40%; jumta forma – 40 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas – 60 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Jumta seguma maiņa; jumta izbūves likvidācija ielas pusē; logu, durvju nomaiņa; zudušo fasādes dekoru atjaunošana; skursteņu apmešana vai pārmūrēšana; J dēļu dzegu nomaiņa

primārās ricības
-

piezīmes
ēka pagarināta Tirgus ielas virzienā; ēka, domājams, apmesta 20.gs.1.cet.