

datē- jums	celtniecība	19.gs.3.cet.
	pārbūves	20.gs.sāk. (pagarina ēku); 21.gs.sāk. (veranda)
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris
	zeldmiņi	mūris, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1; 2 jumta logi
	materiāls	V māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zeldmiņi	V ķieģeļi; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	6 K; 5 KN
	aprīkojums	2 V; 2 V (salasīta)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	3 V
ārdurvis	sākotnējas	1 (J virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 B bruģis N
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	M palodzes pārāpmestas
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdāji; dāļu dzegas
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Strautu 5

kadastrs	62010230017001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē	
Ēka būvēta gar iedibināto Strautu ielas būvlaidi. Skatā pa Strautu ielu uztverama kā ielas frontei piemērota ēka. Skatā pa Mucenieku ielu, pēc kvar- tāla saīsināšanas, nav uztverama kā stūra ēka, atsedzot nepiemēroto gala un pagalma fasādi	

zudumi	
galvenajā fasādē sākotnējais ailojums (jauna durvju aila)	

autentiskuma pakāpe	42%
Apjoms -85%; jumta forma – 85 %; būvgaldniecība - 20 %; apdare – 10 %; dekors un detaļas – 10 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
likvidēt jumta logus un J jumta izbūvi; nomainīt neatbilstošos logus; zeldmiņi uzlikt platākus dēļus; likvidēt vai pārbūvēt atbilstošu verandu	

primārās rīcības	
uzlikt notekas	

piezīmes	
-	