

|                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| datējums           | celtniecība    | 1870to g.sāk. - 1879.g.                          |
|                    | pārbūves       | 20.gs. sāk. (piebūve); 20.gs.2.cet. (ēku apmet)  |
| stāvu skaits       |                | 1,5; izbūvēts jumts                              |
| Konstrukcija       |                | mūris  |
| sienu materiāls    | pamati, cokols | akmens, ķieģeļi                                  |
|                    | sienas         | ķieģeļi  |
|                    | zeldmiņi       | Ķieģeļi; 1 mezonīns – ķieģeļi, 1 mezonīns - koka |
| jumts              | forma          | divslīpju  |
|                    | vēst. izbūves  | 2S mezonīni                                      |
|                    | jaunas izbūves | 1; balkons                                       |
|                    | materiāls      | V māla dakstiņi; J skārds                        |
| sienu apdare       | pamati, cokols | VA, labots                                       |
|                    | sienas         | VA, labots                                       |
|                    | zeldmiņi       | VA   |
|                    | mezonīni       | VA; vienam mezonīnam J dēļi zeldmiņi             |
| logi               | sākotnēji      | 3; 2(?) ; 1 mezonīnā; 8 aplodas                  |
|                    | vēsturiski     | 1  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 9 KN; 1 PL; 8 N vērtņu komplekti                 |
|                    | aprikojums     | 3 S, 3 V   |
| slēgi              | sākotnēji      | -  |
|                    | vēsturiski     | -  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | -  |
|                    | aprikojums     | 7 ( nepilni viru kāšu, fiksatoru komplekti)      |
| ārdurvis           | sākotnējas     | 1 (S virslogs)                                   |
|                    | vēsturiskas    | -  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 4 KN (1 J virslogs); 1 K (J virslogs)            |
|                    | aprikojums     | 1S   |
| kāpnes             | sākotnējas     | -  |
|                    | vēsturiskas    | -  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | 2 B (1 pakāpiens)                                |
| skursteņi          | sākotnēji      | 2M   |
|                    | vēsturiski     | 1 MA N (pārmūrēts)                               |
|                    | pēc 20.gs.v.   | -  |
| dekors             | sākotnējs      | MA dzegas, starpdzegas, lizēnas, palodzes        |
|                    | vēsturisks     | -  |
|                    | pēc 20.gs.v.   | K griezti aizsegdāji; K logu apmales             |
| detaljas           |                | -  |
| apkārtnes elementi |                | -  |

|                 |
|-----------------|
| adrese          |
| <b>Tirgus 1</b> |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs     | 62010230041001              |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums       | 10.06.09                    |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība   | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 4 |
| tehniskais novērtējums   | 7 |

|   |
|---|
| novērtējums pilsētvidē  |
| arhitektoniski un telpiski ēka piemērota apkārtējai videi; vienīgā ēka Tirgus ielas frontes apbūvē kvartāla robežās |

|  |
|--|
| zudumi   |
| slēgi; mainīta pagalma fas. arhitektūra; iespējams, pārbūvēts pagalma pusē ēkas stūris pret Raiņa ielu |

|  |     |
|--|-----|
| autentiskuma pakāpe  | 67% |
| Apjoms – 85%; jumta forma – 75 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 95 % |     |

|   |
|---|
| ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai                             |
| pagalma puses rekonstrukcija; stilistiski neatbilstošo logu nomaiņa |

|                  |
|------------------|
| primārās ricības |
| jumta remonts    |

|  |
|--|
| piezīmes   |
| Ēkā, iespējams, saglabājušās konstrukcijas no 1839.-1870to g.sāk. ēkas; galvenās ārdurvis, iespējams, no 1839.-1870to g.sāk. ēkas; sākonējās aplodās jaunas K neatbilstošas vērtnes; stipri pārbūvēta pagalma fasāde; ielas fasādei augsta autentiskuma pakāpe |