

datējums	celtniecība	1909.g. (gads atzīmēts uz ķieģeļa)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi (praktiski iegrimuši)
	sienas	dekoratīvi izšuvoti ķieģeļi (izņemot pagalma fasādi)
	zeldmiņi	dekoratīvi izšuvoti ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 K (mazai lūkai)
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 (sekundāri apšūtas)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprīkojums	1 S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 B + BN bruģis
	pēc 20.gs.v.	1 BN bruģis
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 MET (no sienas)
dekors	sākotnējs	ķieģeļu dekors atikā, lizēnas, torniši
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis; dēļu dzega; ķieģeļu palodzes
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Tirgus 2

kadastrs	62010230003004
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	16.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka bez arhitektoniska vai telpiska akcenta uz novietojumu; labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
vēsturiskais ailojums; ķieģeļu palodzes

autentiskuma pakāpe	71%
Apjoms - 100%; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas – 85 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot kaļķu javas šuvojumu; atjaunot cokolu; iespējams, atjaunot sākotnējo ailu gabarītus galvenajā fasādē

primārās ricības
cokola remonts

piezīmes
sākotnēji veikali; pilnībā izmainīts ailojums