

datējums	celtniecība	1879.-1913.g. (19.gs.beigas)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris; koks (1 gala siena)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģelis
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	ķieģeļi, akmens; JA
	sienas	ķieģeļi; VA, labots (koka sienai)
	zeldmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4; 3 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	4 S+V (salasītas)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	3 V; 2 viru kāši
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN, 2K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 M
dekors	sākotnējs	ķieģeļu palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Dēļu dzega; koka aizsegdēlis
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Torņa 4

kadastrs	62010090104001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	01.07.07

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Pagalma ēka, labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
slēgi; mainīts ailojums aizmugures fasādē (2 jaunas ailas)

autentiskuma pakāpe	87%
apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība – 60 %; apdare - 90%; dekors un detaļas – NAV %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; izveidot vēsturiskai atbilstošu dzegu

primārās ricības
-

piezīmes
iespējams, saglabājušās koka konstrukcijas no vecākas koka saimniecības ēkas