

datē-jums	celtniecība	18.gs.2.p. (līdz 1797.g.)
	pārbūves	1839.-1870to gadu sāk. (piebūve); 1960to gadu 2.p. (arī piebūve gar ielu)
stāvu skaits		1; 2 (gar ielu, pagalmā); izbūvēts jumts
Konstrukcija		koks; piebūve gar ielu – mūris un koks (varbūt daļa no vecākas saimniecības ēkas)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	Koks; mūris (J piebūvē)
	zeldmiņi	Koks
jumts	forma	divslīpju ar pusnošjauptiem galiem; piebūvei divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	J dēļi; JA
	zeldmiņi	J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	46KN;1 stikla bloki; 1PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	5KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN; 1KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	9M (2 ar MET galiem); 1 MET
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	koka griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	dēļu dzegas; koka griezti aizsegdēļi
detalās		lieveņa balsti-domājams, 1950tie gadi
apkārtnes elementi		-

adrese
Ventspils 5

kadastrs	62010050062001; 002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvīdē
Vēsturiski izveidojies Ventspils un Upes ielu perspektīvā skatu punkta noslēgums. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi

zudumi
V jumta izbūve galv.fasādes centrā; V jumtiņš virs ieejas durvīm; V vertikālu dēļu apšuvums; V dakstiņu jumta segums; V 2stāvu piebūve pie ēkas gar ielu

autentiskuma pakāpe	32%
apjoms - 60 %; jumta forma -70 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 0 %; dekors un detaļas – NAV %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nepieciešams izskatīt kompleksu ēkas rekonstrukcijas risinājumu; nomainīt jumta segumu; nojaukt esošās jumta izbūves

primārās ricības
-

piezīmes
piebūves gar ielu galā zem šifera jumta skaidas; ēka apsekota kopā ar piebūvi gar ielu