

datējums	celtniecība	18.gs.2.p. līdz 1797.g.- koka ēka 1797.-1829.g. (19.gs.1.cet., mūra ēka); 1839.-1870to sāk.(19.gs.3.cet., koka piebūve); 20.gs.20./30.g. (piebūvi apmet un WC niebūve pagalmā)
	pārbūves	
stāvu skaits		1 (izbūvēti bēniņi)
Konstrukcija		mūris; koks (piebūvē)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	akmens; ķieģeļi; koks un mūris (piebūvēm)
	zelmiņi	pildrežģis; koks (pieb.) un otrs ēkas gals
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem; divslīpju (piebūvē)
	vēst. izbūves	2S ?; 1V (pildrežģa)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakst.; J māla dakst, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	VA
	zelmiņi	JA pildrežģi; V dēji; J dēji (piebūvē)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	12KN; 12K
	aprīkojums	7V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 (19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	3V
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2; 1 (V virslogs, 19.gs.3.cet.)
	pēc 20.gs.v.	1K(J virslogs); 1K(V virslogs); 1KN(V virsl.)
	aprīkojums	4V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN; 1KN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2MA; 1M
	pēc 20.gs.v.	2M (1 ar MET augšu)
dekors	sākotnējs	jumta izbūvju K dzegas; M dzega; K dzega
	vēsturisks	K logu un durvju apm.; K dzega; kokā griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	K logu un durvju apmales
detaljas		-
apkārtnes elementi		pagalmā bijis bruģis

adrese
<b>Ventspils 7</b>

kadastrs	62010050063001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	06.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehnikais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Vizuāli aktīva stūra ēka, kas fokusējas vēsturiski un arhitektoniski nozīmīgos skata punktus. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi

zudumi
slēgi; V vārti un sēta – perpendikulāri fasādei aiz 3 loga

autentiskuma pakāpe	78%
apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus, durvis; atjaunot logailu vēsturiskos gabarītus; uzstādīt slēģus

primārās ricības
pildrežģa remonts

piezīmes
stipri uzaudzis ielas līmenis; arhīva materiālos fotofiksācijā V ielas segums no vertikāli liktiem kokiem; trīsvērtņu logs – pēc 1949.g.