

datējums	celtniecība	18.gs.(līdz 1797.g.) 1859.-1870to g.sāk. (mezonīns,
	pārbūves	1.st.mūris un pagarināta); 20.gs.sāk. (piebūve); 20.gs.2.p. - kapitālais remonts
stāvu skaits		1 pret ielu; 2 pagalmā un piebūve
Konstrukcija		Mūris daļā 1.st.; guļbūve; statņu būve (piebūve)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	Mūris daļā 1.st.; koks – 1.st. sākotnējā apjoma galos; 2.stāvs
	zeldmiņi	koka; mezonīns – koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi; J māla dakstiņi; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	VA, labots; J 1962.g. apmetums piebūvē un pagalma fasādē
	zeldmiņi	VA
	mezonīni	VA ( 1839.-1870to g.sāk.)
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	52KN; 8K; 3PL
	aprīkojums	2V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3KN (1J virslogs )
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4M
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	mūra starpdzega; dēļu dzega; mūra lizēnas; mūra palodzes; apmetuma lizēnas
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales
detalās		
apkārtnes elementi		

adrese
<b>Ventspils 9</b>

kadastrs	62010050054001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	29.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Ventspils ielas frontes apbūves ēka, kas darbojas kā Policijas ielas perspektīvā skatu punkta noslēgums. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi.

zudumi
Slēgi; 2 verandas pagalma fasādē; S ārdurvis ar virslogu; vēsturiskās pagalma piebūves; vārti ēkas kreisajā pusē; granīta pakāpiens galvenajā fasādē

autentiskuma pakāpe	65%
apjoms - 80 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība -5 %; apdare – 80 %; dekors un detaļas -60 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
stilistiski piemērotu logu, durvju un dakstiņu jumta seguma atjaunošana visai ēkai

primārās ricības

piezīmes
Ielas fasādei vēsturisks veidols