















FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 13.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	18.gs.2.p.		19.gs.vidus– 1870.gadi.	19.gs.3.cet.b.			
pamatapjoma fasāde	Sākotnējās koka konstrukcijas 1.st. fasādēs nav redzamas.						Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas. 7.ks ēkas kreisajā pusē krāsotas reklāmas.
piebūves fasāde			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Piebūve nedaudz vēlāka par pamatapjomu.
			1.ks 4502B	4.ks 4502B	7.ks 1002B	9.ks 0515Y30R	
dekoratīvie elementi							Pilastrī, logu palodzes sandriki, jumta dzega.
			1.ks 1002Y50R	4.ks Kaļķu balts	7.ks Kaļķu balts	9.ks Kaļķu balts	
cokols					Tumšāk pelēks cokols. konstatēts vēst.fotoatt.	Tumšāk pelēks cokols. konstatēts vēst.fotoatt.	Sākot ar 5.ks precīza slāņu secība nav nosakāma.
			1.ks Sodrēju melns	4.ks 5020Y60R			
durvis							Skatītas galvenās ieejas durvis ielas fasādē.
			1.ks āderēj. F:2030Y20R Dz:5030Y30R	4.ks 4030Y30R	6.ks 1502Y	8.ks 4050Y60R	
logi			Skatīt durvju āderējuma tonus.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Logu krāsojums skatīts uz aplodas.
			1.ks āderēj. F:2030Y20R Dz:5030Y30R	4.ks 4030Y30R	6.ks 1502Y	8.ks 4050Y60R	
slēgi							Vēsturiskie slēgi zuduši.
piezīmes			2.,3.ks. atkārtota 1.ks sistēma, 2.,3.ks. logi un durvis pelēcīgas.	5.ks fasādes pamatapjoms g.pelēks, logi un durvis pelēki, 6.ks fasāde dzeltenīga, logi un durvis nav pārkrāsoti.	8.ks fasādes pamatapjoms g.dzeltens, logi un durvis zaļas.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.