













FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 12.,13.05.2009

inventarizators, datums

| datējums             | līdz 1800.g. | 19.gs.s. –<br>19.gs.40.g. | 19.gs.40.g. –<br>19.gs.3.cet.   | 19.gs.4.cet.  | 20.gs.1.cet.   | 20.gs.2.cet.   | Piezīmes   |
|----------------------|--------------|---------------------------|---|---|--|--|--|
|                      |              |                           |   |   |  |  |  |
| pamatapjoma fasāde   |              |                           |    |    |  |   | Krāsu toni skatīti visās ēkas fasādēs.   |
|                      |              |                           | 1.ks<br>1002B   | 3.ks<br>1500N   |  | 4.ks<br>2002B  |  |
| piebūves fasāde      |              |                           |    | Skatīt pamatapjoma fasādes toni.  |  | Skatīt pamatapjoma fasādes toni.   | Piebūve uzcelta nedaudz vēlāk par pamatapjomu.   |
|                      |              |                           | 1.ks<br>0515Y30R  | 2.ks<br>1500N   |  | 3.ks<br>2002B  |  |
| dekoratīvie elementi |              |                           |   |   |  |   | Cokola profils izvilktas 20.gs.2.cet. sākumā.<br>Citi dek.elem. apsekošanai no kāpnēm nav pieejami.          |
|                      |              |                           |   |   |  | Kaļķu balts  |  |
| cokols               |              |                           |   |   |  |  | Cokola krāsojums skatīts ielas un sānu fasādēs.  |
|                      |              |                           | 1.ks<br>6502B   | 3.ks<br>6500N   |  | 4.ks<br>3502Y  |  |
| durvis               |              |                           |    |  |  | Atbilstošs durvju krāsojums nav zināms.  | Krāsu toni skatīti uz aplodas. Vērtņēm gandrīz pilnībā zuduši ks, nav iespējams konstatēt polihromiju.       |
|                      |              |                           | 1.ks 3040Y30R<br>Iesp.āderējuma fona tonis.   | 2.ks<br>5040Y90R  |  |  |  |
| logi                 |              |                           |    | Skatīt durvju toni.   |  | Atbilstošs logu krāsojums nav zināms.  | Krāsu toni nemti dažādu periodu logiem. Skatīt piezīmes.   |
|                      |              |                           | 1.ks āderējums<br>F:3030Y20R<br>Dz:6030Y30R   | 1.ks<br>5040Y90R  | 1.ks<br>4040Y30R   |  |  |
| slēgi                |              |                           |   |   |  |  |  |
| piezīmes             |              |                           | 2.ks pamatapj. krāsots tāda pat toni kā piebūves 1.ks, cokols tumši pelēks. Loga ks skatīts piebūves korpusa sākotējam logam ēkas pagalma fasādē. | Loga krāsas tonis nemts ielas fasādes 19.gs.beigu logam.                            | Loga ks skatīts 20.gs.s. logām ēkas pamatapj. pagalma fasādē.                        | Šī un vēlāku periodu krāsojumu sistēmas nav precīzi nosakāmas.                       | Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu. |