


















FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 34, 62010060074001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 15.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
						Pēc 1913.g.	
pamatapjoma fasāde							Krāsojuma zondāžas veiktas visās ēkas fasādēs.
	1.ks Kaļķu balts	3.ks Kaļķu balts	5.ks 1015Y20R	8.ks 3000N	11.ks 1015Y30R	12.ks 1010R70B	
piebūves fasāde					Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Abām ēkas piebūvēm vienāds apmets un ks hronoloģija.
					1.ks 1015Y30R	2.ks 1010R70B	
dekoratīvie elementi					Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	~19.gs.3.cet. izveido mūra palodzes.
			1.ks 1515Y50R	4.ks Kaļķu balts	7.ks 1015Y30R	8.ks 1010R70B	
cokols	Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts.	Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts.		Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts.	Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts.	Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts.	Pamatapjomam cokols tikai pagalma fasādē. Cokolam jauns 20.gs.2.p. apmets.
			5.ks 5500N				
durvis				Durvis nav pārkrāsotas.			Krāsojumu zondāžas veiktas gan 19.gs.3.cet., gan 20.gs.sāk. durvīm.
			1.ks 6030Y70R		2.ks 5030G10Y	3.ks 4005Y80R	
logi					Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Loga aploda un vērtnes.
			1.ks Balts	2.ks 4040Y20R	3.ks 5030G10Y	4.ks 4005Y80R	
slēgi					Skatīt durvju toni.	Atbilstošais ks netika konstatēts.	Ks skatīti 19.gs.3.cet. slēgiem atvērtā un aizvērtā stāvoklī.
			1.ks Atv.: Balts Aizv.: 7005Y50R		2.ks 5030G10Y		
K jumta dzega			Atbilstošais ks netika konstatēts.	Atbilstošais ks netika konstatēts.	Skatīt durvju toni.	Atbilstošais ks netika konstatēts.	Pēc 1913.gada – ks skatīti piebūvju jumta dzegām.
	1.ks 4040Y20R	2.ks 5502Y			1.ks 5030G10Y		
piezīmes	2.ks fasāde balsināta.	4.ks fasāde balsināta.	6.,7.,ks fasāde krāsota pelēka ar t.pelēku cokolu un pelēkām detajām.	9.ks fasāde rozīga. 10.ks fasāde zilganpelēka.	Uzmests jauns apmets. Ks klāts uz balsinājuma starpslāņa.	Uz šī ks krāsota kamuflāža.	Krāsojuma zondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā 1.st. līmenī līdz jumta dzegai.