












FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

DZIRNAVU IELA 6, 62010230054001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 17.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas fasādē.
			1.ks 2002R		2.ks 3030Y50R	3.ks 1010R80B	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Ks konstatēti pamatapjoma un piebūves profilētā apmetumu ailu apdarē, apmetuma starpdzegā.
			1.ks Kaļķu balts		2.ks 2010Y50R	3.ks Kaļķu balts	
cokols							Ks konstatēti pamatapjoma ielas fasādē uz sāk. cokola apmetuma.
			1.ks 5005R80B		2.ks 3005R80B	3.ks Sodrēju melns	
durvis			 				Ks konstatēts uz sākotnējām durvīm. Turpmākajos periodos durvis, domājams, netika pārkrāsotas. Sekojošie ks – 20.gs.2.p.
			1.ks āderējums F. 5020Y10R Dz. 7020Y20R				
logi							Konstatēti 2 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem.
slēgi			Skatīt durvju tonus.				Ks konstatēts uz sākotnējiem slēģiem. Sekojošie ks 20.gs.2.p.
			1.ks Iespējams, āderējums				
dēļu dzega						Skatīt dekoratīvo elementu toni.	Ks konstatēti pamatapjoma ielas fasādē. Iepriekšējo periodu ks zuduši.
						1.ks Kaļķu balts	
piezīmes				Ēka un tās detaļas, domājams, šajā posmā netiek pārkrāsotas.		Uz pamatapjoma 3.ks konstat. kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.