




FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

KALŅU IELA 10, 62010060016001

adrese

RUTA TAURENA/IEVA PORIETE 28.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			19.gs.3.cet.				
pamatapjoma fasāde			Nekrāsota sarkano kriegēļu fas. šuvota ar ievilkto gaišu kaļķa javu.				Kontrolzondāžas veiktas Kaļķu ielas fasādē.
piebūves fasāde						Nekrāsota sarkano kriegēļu fas. šuvota ar ievilkto gaišu kaļķa javu.	Kontrolzondāžas veiktas Šķērsielas fasādē.
dekoratīvie elementi							Dēļu dzegai Kaļķu ielas fasādē konstatēts 1ks bez noteiktas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
cokols							Sākotnēji neapmests. Vēsturiskie ks nav konstatēti.
durvis							Ks konstatēti uz Kaļķu ielas fasādes sākotnējām ārdurvīm.
			1.ks Aderējums F. 3050Y20R Dz. 6030Y30R		2.ks 5030Y30R	3.ks 4030Y10R	
logi							Vēsturiskajiem logiem Šķērsielas fasādē konstatēti 2 ks bez noteiktas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
slēgi							Kaļķu ielas fasādes slēgiem konstatēti 2 ks bez noteiktas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
piezīmes					Ks datējums hipotētisks.	Ks datējums hipotētisks.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.