











FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 07.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas un pagalma fasādēs.
			1.ks 1005R80B	2.ks 1030Y30R		3.ks 0530Y30R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Ks konstatēti uz ielas fasādes sāk. pilastriem, sandrikiem, mūra starpdzegas, ailu apdarēm.
			1.ks Kāļku balts	2.ks 2050Y30R		3.ks 2030Y30R	
cokols				Skatīt dekoratīvo elementu toni.		Skatīt dekoratīvo elementu toni.	Ks konstatēti pagalma fasādē.
			1.ks. 5000N	2.ks. 2050Y30R		3.ks. 2030Y30R	
durvis							Ks hronoloģiju nav iespējams noteikt. Domājams, tā ir identiska logu ks.
logi			 				Ks konstatēti ielas fasādes logu aplodās.
			1.ks Aderējums F. 3040Y10R Dz. 5040Y20R	2.ks 7020Y60R		3.ks Balts	
slēgi							
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsektoto daļu.
					Domājams, šajā periodā ēka nav krāsota.	Uz 3.ks konstatēts kamuflāžās krāsojums.	