








FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 25, 62010220013001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 19.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				1880.g.			
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti galvenajā un sānu fasādēs uz fakturētā apmetuma.
				1.ks 6500N	3.ks 2010Y	4.ks 0520Y20R	
piebūves fasāde							Mūra piebūves fasādes visos ks krāsotas kā pamatapjoma fasādes. Koka veranda, domājams, krāsota kā būvgāldniecības izstrādājums.
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.		Ks konstatēti uz mūra starpdzegu, logailu apdaru, pilastru, dzegas un dekoru zem verandas logiem gludā apmetuma.
				1.ks 6500N	3.ks 2010Y	4.ks Kalku balts	
cokols				Skatīt pamatapjoma toni.	Krāsojums nav saglabājies.		Ks konstatēti uz galvenās fasādes.
				1.ks 6500N	3.ks	4.ks 4550Y70R	
durvis				Krāsojums nav saglabājies.			Ks konstatēti uz verandas piebūves durvīm galv. fasādē. Iespējams, ka kādā ks durvis krāsotas polihromās, bet tas nav nosakāms, jo slāni saglabājušies fragmentāri.
					3.ks 3050Y20R	4.ks 8010Y50R	
logi					Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Ks konstatēti uz sākotnējiem logiem.
				1.ks 2005Y20R	3.ks 3050Y20R	4.ks 8010Y50R	
slēži							
piezīmes				2.ks fasāde krāsota monohromi pelēka ar sarkanbrūniem logiem un durvīm.			Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.