











FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 6, 62010220093001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 10.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes	Aklā loga shematiska fiksācija
		1804.g.	1839.–70.g.			~1929.g.		
pamatapjoma fasāde						Atbilstošs sienas krāsojums nav konstatēts. 1929.g.fotoatt.	Ks skaits dots pēc ielas un gala fasādes situācijas.	
		1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	3.ks 0510R40B	4.ks 2010R70B	redzama par cokolu tumš. plakne.		
piebūves fasāde								
dekoratīvie elementi					20.gs.sākuma (1910.–1929.g) fotoatt. redz. par sienas plakni gaišāka dzega.		Dzega no kāpnēm nav aizsniedzama.	
cokols							Ks konstatēti ielas fasādē.	 1030Y30R
		Krāsojums nav konstat.	Krāsojums nav konstat.	Krāsojums nav konstat.	1.ks 4000N	2.ks 3020Y80R		
durvis							Vēsturiskas durvis nav saglabājušās.	 melns
logi							Krāsojums konstatēts cokolstāva "aklajam" logam. Skat. krāsojuma shematisko fiksāciju. Logs redzams 1929.g. fotoattēlā.	
						1.ks 1030Y30R		
slēģi								
piezīmes						Plaši apmetuma labojumi ielaš un gala fasādē.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.	