






FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 15.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				19.gs. beigas	Pēc 1913.g.		
pamatapjoma fasāde						Skatīt piebūvju toņus.	Ks konstatēti ielas fasādē. Pagalma fasāde nekrāsota, šuves ievilkta.
				1.ks K. 3560Y80R S. 2010Y20R		2.ks 3020Y80R 2002R	
gala piebūve (Liepājas 6)							Ks konstatēti ielas fasādē. Pagalma fasāde nekrāsota izšuvota ar gaišām dekoratīvām šuvēm.
					1.ks K. 3060Y80R S. 1502Y50R	2.ks 3020Y80R	
dekoratīvie elementi							Kieģeļu dzegas un starpdzegas nav akcentētas, tās krāsota fasāžu toņos.
cokols							Cokoli laboti, sākotnējie ks nav konstatēti.
durvis							Durvis pēc 20.gs. vidus.
logi							Pamatapjoma pagalma fasādē uz sākotnējās logu aplodas konstatēti 2 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem.
slēgi							
gala piebūve (Baznīcas 6)							Ks konstatēti ielas fasādē. Pagalma fasāde nekrāsota, šuves ievilkta.
					1.ks K. 2060Y80R S. 3502Y	2.ks 2002R	
piezīmes						Pamatapjoms 2.ks krāsots piebūves toņos. krāsojuma robeža – 6 asis no kreisās puses.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.