

















FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

PILS IELA 1, 62010220088001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 19.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1828.gads	1839. – 1870to q.sāk.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas un pagalma fasādēs.
			1.ks 0540Y20R	2.ks Kaļķu balts	3.ks 2005R80B	4.ks 1030Y90R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.			Mūra dzegu un mūra ailu ks konstatēti ielas un pagalma fasādēs.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	3.ks Kaļķu balts	4.ks Kaļķu balts	
cokols						Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz vēsturiskā apmetuma ēkas pagalma fasādē.
			1.ks Sodrēju melns	2.ks 5005Y20R	3.ks Sodrēju melns	4.ks 1030Y90R	
durvis							Ks konstatēti uz vēsturiskās durvju aplodas pagalma fasādē.
			1.ks āderējums F. 4040Y30R Dz. 7010Y30R	2.ks āderējums F. 3030Y40R Dz. 6020Y40R	3.ks Balts	4.ks 5020Y30R	
logi					Skatīt durvju krāsojumu.	Skatīt durvju krāsojumu.	Ks konstatēti uz pagalma fasādes vēsturisko logu aplodām.
			1.ks Balts	2.ks Balts	3.ks Balts	4.ks 5020Y30R	
slēgi							
piezīmes		Sākotnējais pamatapjoms nav apsekojams.	1839. – 1870.g. ēka iegūst patreizējo apjomu.				Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apseko to daļu.