














FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

PILS IELA 8, 62010220047001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 23.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1813. – 1829.g.	1839. – 1870.g.		Pirms 1914.g.		
pamatapjoma fasāde							Pamatapjoma fas. koka konstrukciju krāsa netika konstatēta. Ēka apmesta 19.gs.3.cet.
			1.ks 4502B	4.ks 2020Y60R	6.ks 3005G80Y	10.ks 1020Y50R	
piebūves fasāde			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks fiksēti uz mūra ēkas daļas apmetuma.
			1.ks 4502B	4.ks 2020Y60R	6.ks 3005G80Y	10.ks 1020Y50R	
dekoratīvie elementi						Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Koka jumta dzega.
			1.ks Balts	4.ks Balts	6.ks Balts	10.ks 1020Y50R	
cokols				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.			Ks konstatēti uz vēsturiskā cokola apmetuma.
			1.ks 5500N	4.ks 2020Y60R	6.ks 5005R80B	10.ks. 2502Y	
durvis							Uz vēsturiskās durvju aplodas ks nav saglabājušies.
logi						Atbilstošs loga krāsojums netika konstatēts.	Ks konstatēti uz vēsturiskajiem logiem.
			1.ks 4030B906	4.ks Balts	5.ks 3030Y10R		
slēgi							
piezīmes		Sākotnējais koka apjoms nav apsekojams.	Uzbūvēta mūra piebūve apmesta koka daļa. 2.ks. fasāde krāsota dzeltena ar melnu cokolu, logi brūni. 3.ks balsin. fasāde ar nedaudz tumšāku cokolu un pelēkiem logiem.	5.ks atkārtota esošā krāsojuma sistēma, logi nav pārkrāsoti.	7.–9.ks fasādes balsinātas, bet cokols krāsots gaišā, pelēcīgā tonī.	Vēlāk ēka atkārtoti krāsota rozā 1958.g. – balsināta.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz jumta dzegai.