






FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

POLICIJAS IELA 6, 62010060025001

adrese

RUTA TAURENA/IEVA JEKŠEVICA 23.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1813.–1829.g.					
pamatapjoma fasāde		Sākotnēji neapšūta.	Sākotnēji neapšūta.				Ks konstatēti uz ielas fasādes koka apšuvuma.
				1.ks 5030Y70R	2.ks 2002R50B	3.ks 4040Y30R	
piebūves fasāde			Sākotnēji neapšūta.	Sākotnēji neapšūta.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz koka apšuvuma.
					1.ks 2002R50B	2.ks 4040Y30R	
dekoratīvie elementi						Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes koka pilastriem un dzegas dēļa.
				1.ks 3000N	2.ks Balts	3.ks 4040Y30R	
cokols							Sākotnējie un vēst. ks nav konstatēti.
durvis							Ks uz vēsturiskā virsloga pamatapjoma fasādē nav konstatēti. Durvju vērtnes 20.gs.v.
logi							Logi 20.gs.vidus.
slēgi							
piezīmes		Koka pamatapjomu nav iespējams apsekot.	19.gs.3.cet. piebūve pagalmā. Tās sāk. koka pamatapjomu nav iespējams apsekot.				Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.