








FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 16.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	18.gs.b. (līdz 1797.g.)				20.gs.sāk.		
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas. Uz gulbalkiem ielas fasādē markējums.
					1.kš 1010G20Y	2.kš 1030Y20R	
piebūves fasāde							Koka lievenis pagalma fasādē. (pēc 1913.g.)
						1.kš 6030R80B	
dekoratīvie elementi					Atbilstošs krāsojums nav konstatēts.	Atbilstošs krāsojums nav konstatēts.	Dēju dzega.
cokols							Pārmūrēts cokols ar 20.gs.2.puses apmetumu.
durvis			Atbilstošs durvju krāsojums nav saglabājies.				Krāsojums skatīts durvīm, durvju apmalēm un virslogam.
				1.kš 2040Y20R	2.kš 2020G30Y	3.kš 5030Y40R	
logi					Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Krāsojums skatīts logiem un logu apmalēm.
				1.kš Balts	2.kš 2020G30Y	3.kš 5030Y40R	
slēgi atvērtā stāv.				Skatīt logu toni.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Krāsojums skatīts uz vēst. slēgiem.
				1.kš Balts	2.kš 2020G30Y	3.kš 5030Y40R	
slēgi aizvērtā stāv.					Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Krāsojums skatīts uz vēst. slēgiem.
				1.kš 7010Y30R	2.kš 2020G30Y	3.kš 5030Y40R	
piezīmes	Nav saglabājusies informācija par šī perioda fasāžu apdari.	Nav saglabājusies informācija par šī perioda fasāžu apdari.	Nav saglabājusies informācija par šī perioda fasāžu apdari.	Nav saglabājusies informācija par šī perioda fasāžu apdari.			Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.