





FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

RAIŅA IELA 4, 62010230004002

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 16.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1820.gadi			20.gs.sāk.		
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes kriegļu mūrējuma un apmetuma. 1.kš izpildīts uz kriegļiem pirms dek. šuvošanas. 2.kš krāsojums pāri kriegļiem un dek. šuvēm.
					1.kš K. 4050Y80R S. 1002Y50R	2.kš 1030Y80R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi					Skatīt pamatapjoma un šuvju toni.		Ks konstatēti uz pamatapjoma ielas fasādes dēļu dzegas.
					1.kš K. 4050Y80R S. 1002Y50R	Nav pārkrāsoti	
cokols							Apmetums labots. Sākotnējie kš nav konstatēti.
durvis							Vēsturiskās durvis jumta izbūvē nav apsekotas.
logi							Ks konstatēti uz pamatapjoma vēsturiskā loga pagalma fasādē.
					1.kš 6030Y60R	2.kš 5020G10Y	
slēgi							Uz vēsturiskā slēģa aizvērtā stāvoklī konstatēti 2 kš bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem. Atvērtā stāvoklī skatīt A.I.G. izpētes sējumu. "Ēkas Kuldiģā, Liepājas ielā 6 un Raiņa iela 2 slēdziens" R, 1990.g.
piezīmes		Sākotnējo koka pamatapjoma fragmentu nav iespējams apsekot.	Sākotnējo koka pamatapjoma fragmentu nav iespējams apsekot.	Līdz 1879.g. koka pamatapjoms. Sākotnējo fragmentu nav iespējams apsekot.	Pamatapjoma daļa pārbūvēta – kriegļu mūrējums.	Pamatapjoma daļas fragmenti apmests.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.