












FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 16.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas un galv. fasāžu situācijas. Ks pamatplaknei un rustiem.
				1.ks 1030Y30R	2.ks 1015Y40R		
piebūves fasāde					Skat. pamatapjoma fasādes toni.		Krāsojums fiksēts uz 20.gs. sāk. piebūves apmetuma.
					1.ks 1015Y40R		
dekoratīvie elementi							Lizēnas (gala fasādes stūros – krāsotas, to platums 47cm), starpdzegas, jumta dzega, sandriki, loģu apmales, rustu dalījums.
				1.ks 0507Y40R	2.ks 1005R80B		
cokols							Krāsojums fiksēts uz sākotnējā cokola apmetuma.
				1.ks 4010Y90R	2.ks 8010Y50R		
durvis							Sākotnējās ārdurvis ar virslogu.
				1.ks Balts	2.ks Balts	3.ks Balts	
logi				Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Piebūves logiem tikai divi ks.
				1.ks Balts	2.ks Balts	3.ks Balts	
slēgi atvērta stāv.				Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Piebūves slēgiem tikai divi ks.
				1.ks Balts	2.ks Balts	3.ks Balts	
slēgi aizvērta stāv.						Skatīt durvju toni.	Piebūves slēgiem tikai 2. un 3. ks.
				1.ks 7020G30Y	2.ks 6020Y50R	3.ks Balts	
piezīmes					Cokolā ks uz plāna kažku javas pārzieduma.	Dom., šajā periodā pamatapj. un piebūve nav pārkrāsoti. Vīrs 2.ks kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.