
















FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

RUMBAS IELA 7, 62010220027001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 27.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1813.–1829.g.	19.gs.3.cet.				
pamatapjoma fasāde							Ks hronoloģija sniegta pēc ielas fasādes situācijas.
		1.ks 2030Y90R	3.ks 1030Y90R	6.ks 1030Y30R	9.ks 4500N	10.ks Kaļķu balts	
piebūves fasāde					Skat. pamatapjoma fasādes toni.	Skat. pamatapjoma fasādes toni.	Mūra piebūve pēc 1913.g.
					1.ks 4500N	2.ks Kaļķu balts	
dekoratīvie elementi						Atbilstošs krāsojums nav saglabājies.	Profilēta koka jumta dzega, aizsegdēlis.
				1.ks 2002R50B	4.ks Kaļķu balts		
cokols							Cokols skatīts pagalma piebūves fasādē. ielas fasādē cokola nav.
					1.ks 8000N	2.ks 8000N	
durvis							Ks konstatēti uz 19.gs.3.cet. durvīm ielas fasādē.
			1.ks 8010Y30R	3.ks āderēj. F:3050Y20R Dz:7020Y20R	6.ks 7020G50Y	7.ks 8005Y20R	
logi				Skatīt dekoratīvo elementu toni.		Atbilstošs logu krāsojums nav saglabājies.	Kontrolzondāžas veiktas ielas fasāžu logu aplodām un pagalma fas. logu vērtņēm.
			1.ks 1002B	2.ks 2002R50B	4.ks Balts		
slēgi						Skatīt durvju toni.	Senāki ks par 20.gs.2.cet. uz slēgiem netika konstatēti. Slēgi 21.gs.sāk. remontēti.
						1.ks 8005Y20R	
piezīmes		2.ks fasāde krāsota bēšā tonī. Balsinājuma starpplānis.	4.ks fasāde krāsota dzelt. tonī. 5.ks fasāde kr. rozā tonī, logi t.pelēki, nepār krāsoti vēl 19.gs.4.cet., durvis krāsotas āderējuma tehnikā tādos pat tonos kā 19.gs.4.cet.	7.,8.ks fasāde krāsota pelēkā tonī. Logi un dek. elementi gaiši zili.			Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz jumta dzegai. Piezīmes, attiecās uz apsekoto daļu.