
















FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

VENTSPILS IELA 7, 62010050063001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 06.05.2009

inventarizators, datums

datejums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		19.gs.1.cet.	19.gs.3.cet.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti uz pamatapjoma galvenās fasādes. Pagalma fasādē sākotnēji kaļķu pārziedums.
	1.ks Kaļķu balts	6.ks 1020Y20R	8.ks 7000N	10.ks 2502Y	11.ks 0530Y10R		
piebūves fasāde						Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti uz piebūves galvenās fasādes. Uz koka dzegas konstat.4ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
						1.ks 0530Y10R	
dekoratīvie elementi	Skatīt pamatapjoma toni.						Ks konstatēti uz pamatapjoma mūra dzegas. Visos apdares slāņos, izņemot 8.ks, dzega krāsota kaļķu balta.
	1.ks Kaļķu balts	6.ks Kaļķu balts	8.ks 1005R80B	10.ks Kaļķu balts	11.ks Kaļķu balts		
cokols							Apmetums labots. Vēsturiski krāsojumi nav konstatēti.
durvis			Dom., šajā periodā durvis nav pārkrāsotas.	Dom., šajā periodā durvis nav pārkrāsotas vai ks zudis.			Ks konstatēti uz pamatapjoma galvenās fasādes ārdurvim.
		1.ks Āderējums F: 4030Y30R DZ: 6030Y40R			2.ks 2020R80B		
logu apmales							Logi pēc 20.gs.vidus. Ks konstatēti uz 19.gs.3.cet. logu apmalēm. 19.gs.1.cet. logu apmales tīrtas.
		1.ks 6020Y40R	2.ks Balts	4.ks 1502G	5.ks Balts		
slēgi						Skatīt durvju toni.	Ks slēgiem identiski atvērtā un aizvērtā stāvoklī. Ks konstatēti piebūves galvenajā fasādē. Konstatētos 3ks nav iespējams piesaistīt kādam no apdares posmiem.
						2020R80B	
piezīmes	Šajā periodā koka ēka.	19.gs.1.cet. izveido mūra piebūve, tās aršienas. 2.ks. pamatapj. –kaļķu balts. 3.–5.ks pamapj. krāsots dzeltenīgs.	Uzcelta piebūve, tās apdare nav apsekojama.	7.ks pamatapjoms krāsots tumši pelēcīgs. 9.ks atkārtoti 8.apdares sistēmu.	3.ks logu apmales krāsotas baltas.	Šajā periodā apmesta piebūve.	Kontrolzondāžas veiktas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekojamo daļu.